



Утверждаю
директор
ГБСЧС СО «Видлицкий ДИ»
Аутио И.И.
21.05.2025г.

Отчет
об исполнении Предписания № 2504/011-10/6- ВО/П от 14.04.2025г.
Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий ОНД и ПР по Олонецкому и Питкярансткому районам РК

№ п/п	Выявленные нарушения	Установленный срок исполнения Предписания	Принятые меры
1	Обеспечить повторную обработку горючих конструкций крыши здания огнезащитным покрытием.	31.03.2026г.	ЛС расчет разработан в РЦЦС на выполнение работ в ценах 2 квартала 2025г. Подана заявка в МСЗ № 284 от 16.04.2025г. на дополнительное финансирование
2	Не обеспечено исправное состояние ограждений на крыше здания.	31.03.2026г.	ЛС расчет разработан в РЦЦС на выполнение работ в ценах 2 квартала 2025г. Подана заявка в МСЗ № 284 от 16.04.2025г. на дополнительное финансирование
3	Электросветильник не укомплектован колпаком в соответствии с конструкцией светильника.	31.03.,2026г.	Нарушение устранено
4	Запоры (замки) на ряде дверей эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	31.03.2026г.	Нарушение устранено
5	Устройство для самозакрывания двери находится в неисправном состоянии	31.03.2026г.	Нарушение устранено